

BIULETYN OBOWIĄZKOWY Nr BE-001/SZD-56/98 "DIANA"

Dotyczy :

Rozszerzenia resursu szybowców SZD-56 „Diana”
do 1200 godzin

Tryb wprowadzenia :

przy najbliższym przeglądzie, po wylataniu 1000 godzin

Opracowano w PDPS-TK

Opracował

.....
Grzegorz Sadłek

Główny Konstruktor

.....
mgr inż. Bogumił Bereś

Zarządca Komisaryczny

.....
mgr Marcin Gałuszka

ZATWIERDZONE

przez Głównego Inspektora IKCSP

.....
mgr inż. Zygmunt Mazan

Dnia 1.2.10.11.15

PDPS "PZL-BIELSKO"	BIULETYN OBOWIĄZKOWY Nr BE-001/SZD-56/98 "DIANA"	Strona : 2 Stron : 2
-----------------------	--	-------------------------

1. UZASADNIENIE WPROWADZENIA BIULETYNU

Rozszerzenie resursu następuje drogą eksploatacji nadzorowanej, na podstawie zatwierdzonego przez IKCSP „Programu eksploatacji nadzorowanej dla ustalenia resursu szybowca” - w oparciu o pozytywny rezultat „Pilotażowego przeglądu szybowca X-147”

2. WYKAZ NUMERÓW FABRYCZNYCH SZYBOWCÓW OBJĘTYCH BIULETYNEM

X-147, X-151, X-152, B-561197001

3. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

strona 0.3 i 7.3a

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszym Biuletynem rozszerzono resurs SZD-56 „Diana” do 1200 godzin. Dalsze rozszerzanie resursu szybowców tego typu odbywać się będzie stopniowo, kolejnymi biuletynami.

Stronę 7.3 należy wymienić na stronę 7.3a w „Instrukcji Obsługi Technicznej” Wyd. I szybowca SZD-56 „Diana”

- K O N I E C -